

Số: /TTr-CCKL

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc và điều chỉnh Dự toán ngân sách năm 2024

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-SNN ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Trên cơ sở đề nghị sửa chữa trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát tại Tờ trình số 189/TTr-HKL ngày 10/7/2024 và Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ tại Công văn số 133/HKL-HCTH ngày 19/4/2024 (sửa chữa Trạm Kiểm lâm Mỹ Trinh);

Căn cứ Biên bản khảo sát, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của Liên ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Kiểm lâm tại Biên bản ngày 16/7/2024.

Chi cục Kiểm lâm kính trình Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định cho chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024; cụ thể như sau:

1. Không thực hiện sửa chữa Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn

Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn được giao dự toán sửa chữa tại Quyết định số 871/QĐ-SNN ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT là 427,5 triệu đồng (Dự toán theo kế hoạch 500 triệu đồng trừ 50 triệu đồng, tiết kiệm 10% cải cách tiền lương và trừ 22,5 triệu đồng, cắt giảm theo NQ 119 của Chính phủ).

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn được giao đất và đang giao các ngành đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Công văn số 6283/UBND-KT ngày 15/8/2024 và Công văn số 7431/UBND-KT ngày 23/9/2024. Do đó, năm 2024 không thực hiện sửa chữa Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn.

2. Đề xuất bảo dưỡng, sửa chữa trụ sở làm việc

2.1. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát

a) Đánh giá hiện trạng:

Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát được xây dựng năm 1995, đã được khai thác, sử dụng hơn 29 năm. Quy mô đã xây dựng: Loại nhà cấp III; nhà mái bê tông, tường xây gạch, sơn vôi, nền lát gạch xi măng, hệ thống cửa bằng vật liệu gỗ. Năm 2021, có sửa chữa nhà làm việc (chống thấm, sơn bên trong và ngoài nhà). Hiện nay, hiện trạng công trình như sau:

- Tường rào cổng ngõ: Cổng sắt bị gỉ sét, không kéo được; tường rào mặt trước hoen ố, nhiều thanh lam đứng bê tông bung sắt; mặt sau và mặt phía Bắc bằng kẽm gai cũ kĩ, gỉ, mục, phía Nam tường rào bằng lưới B40.

- Sân nền: Sân cơ quan bằng đất, mùa mưa dơ bẩn.

b) Đề xuất sửa chữa:

- Tường rào cổng ngõ: Lắp cổng ngõ mới; sửa chữa, sơn vôi tường rào mặt trước. Xây mới tường rào 03 mặt còn lại, móng xây đá chẻ, xây gạch chân, trụ bê tông kéo lưới B40.

- Sân nền: Đổ bê tông từ trước tường rào. Làm bê tông phần sân.

- Dự toán kinh phí: 427 triệu đồng (*có bảng dự toán kinh phí tổng hợp khái toán kèm theo*)

2.2. Trạm Kiểm lâm Mỹ Trinh thuộc Hạt Kiểm lâm Phù Mỹ

a) Đánh giá hiện trạng:

Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Mỹ Trinh được xây dựng từ năm 2014 đã được khai thác, sử dụng hơn 10 năm. Quy mô đã xây dựng: Loại nhà cấp IV; nhà mái lợp tôn, trần tôn, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic, hệ thống cửa vật liệu bằng gỗ. Hiện nay, nhà làm việc đang sử dụng; tuy nhiên, hiện trạng hư hỏng như sau:

- Nhà làm việc: Sê nô thấm dột, thấm thấu gây bong tróc một số mảng vữa trần sê nô; mái lợp tôn nhiều nơi bị dột nước. Một số vị trí tường nhà bong tróc, nứt, sơn bị bạc màu, hoen ố. Hệ thống thiết bị điện hư hỏng. 02 nhà vệ sinh hư hỏng, 01 nhà vệ sinh bốc mùi hôi.

- Tường rào cổng ngõ: Tường rào bong tróc, rong rêu bám.

- Sân nền: Nền sân thấp so với mặt đường nên nước tràn vào sân nhà ngập đọng khi đến mùa mưa.

b) Đề xuất sửa chữa:

- Nhà làm việc: Chấm thấm dột mái, sê nô, ô văng; sơn chống thấm sê nô và một số chỗ bên ngoài nhà. Đục, trám vá một số một số chỗ bong tróc trần sê nô và

tường nhà. Sơn một số chỗ sơn bị bạc màu, hoen ố. Sửa chữa hệ thống điện. Sửa chữa khu vệ sinh đảm bảo sử dụng tốt.

- Tường rào công ngõ: Sửa chữa, sơn lại tường rào, công ngõ đảm bảo sử dụng tốt.

- Sân nền: Nâng nền phía trước tường rào, đổ bê tông mương thu hồi nước; đổ bê tông trước cổng và bên trong sân.

- Dự toán kinh phí: 272 triệu đồng (*có bảng dự toán kinh phí tổng hợp khái toán kèm theo*)

2.3. Tổng kinh phí (lấy 2.1+2.2): 699 triệu đồng

3. Nguồn kinh phí.

Sử dụng kinh phí không thực hiện sửa chữa Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn kinh phí sửa chữa các công trình năm 2024 còn thừa: **699 triệu đồng** (*có phụ lục bảng tổng hợp kinh phí sửa chữa các hạt, trạm năm 2024 kèm theo*).

4. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(*Tờ trình này thay cho Tờ trình số 1298/TTr-CCKL ngày 25/9/2024 của Chi cục Kiểm lâm*)

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CCT và các PCCT;
- Lưu: VT, TCHC.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Đức Sáu